

4-91

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № 368
при виконанні робіт в лабораторіях кафедри
«Інформаційна безпека та наноелектроніка»

м. Запоріжжя
2023 р.

**Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»**

ЗАТВЕРДЖУЮ
Наказ ректора
НУ «Запорізька політехніка»
«___» ____ 2023 р. № ___

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці №

при виконанні робіт в лабораторіях кафедри
«Інформаційної безпеки та наноелектроніки» (ІБтаН)

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Даня інструкція є чинною при виконанні робіт в усіх діючих лабораторіях кафедри Інформаційної безпеки та наноелектроніки:

- цифрових методів обробки та захисту інформації (№36);
- технічних засобів захисту інформації (№38);
- комп'ютерних технологій і мікропроцесорної техніки (№214).

1.2 Загальні відомості про лабораторії

Кожна з лабораторій кафедри ІБтаН пристосована як для проведення лабораторних робіт, так і для лекційних занять.

Для проведення лекційних занять розміщені аудиторні столи, дошка та ін.

Лабораторні роботи проводяться за лабораторними столами. На лабораторних столах є лабораторні стенди та вимірювальні прилади, необхідні для проведення вимірювань при виконанні лабораторних робіт.

У кожній лабораторії є:

Інструкція вивчена:

П.І.Б.	Підпис	Дата

– автомат для вмикання живлення 220В, чи зневідривання усіх наявних лабораторних столів;

– вуглекислотний вогнегасник.

Робочим місцем для виконання лабораторної роботи є лабораторний стіл з відповідним лабораторним стендом і вимірювальними приладами.

1.3 Умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи:

1.3.1 До роботи в лабораторіях допускаються працівники кафедри, які пройшли інструктаж по правилам охорони праці і мають кваліфікаційну групу з електробезпеки, відповідну роботам, що виконуються, не нижче II.

1.3.2 При ввімкненні і роботі навіть однієї установки в лабораторії повинні знаходитись не менше двох працівників, які мають право працювати в даній лабораторії.

1.3.3 Працівник повинен виконувати роботу, відповідну даному робочому місцю і дозволену адміністрацією.

1.3.4 При отриманні нової (незнайомої) роботи слід вимагати від адміністрації додаткового інструктажу з охорони праці.

1.3.5 Здобувачі освіти допускаються до виконання робіт в лабораторіях після проходження інструктажу з правил охорони праці і відповідного запису в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.4 Вимоги до працюючих в лабораторіях та особливості організації:

1.4.1 Працівники зобов`язані:

- а) виконувати тільки доручену їм керівником роботу;
- б) турбуватись про власну безпеку, пам`ятати про особисту відповідальність за дотримання правил охорони праці; за невиконання цих правил винні притягуються до адміністративної, дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством порядку в залежності від характеру порушень і їхніх наслідків;

в) протягом усього робочого часу утримувати в порядку робоче місце;

г) знати місця розташування засобів пожежогасіння та зберігання медикаментів на робочому місці і вміти користуватися ними.

1.4.2 Здобувачі освіти, що виконують роботи в лабораторіях, можуть вимкнати вимірювальні прилади і спеціалізовані стенді тільки з дозволу викладача.

1.4.3 Після закінчення робіт всі вимірювальні прилади і спеціалізовані стенді повинні бути вимкнені.

1.4.4 Викладач, що проводить заняття в лабораторії, відповідає за безпечне проведення робіт, проводить інструктаж зі студентами з охорони праці з обов'язковою реєстрацією в журналі.

1.5 Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори

1.5.1 Наявність приладів і обладнання, що живляться від мережі напругою ~ 220 В.

1.5.2 Робоча напруга під час виконання робіт може досягати в окремих випадках 500 В.

1.5.3 При виконанні робіт в лабораторії електродинаміки та ПНВЧ утворюється мікрохвильове випромінювання, рівень якого однак значно нижче припустимого.

1.5.4 При виконанні робіт в інших лабораторіях виникає електромагнітне випромінювання незначного рівня, яке не створює безпосередньої небезпеки для працюючих.

1.6 Правила особистої гігієни при виконанні робіт

1.6.1 Тримати робоче місце у чистоті та порядку, не припускати захаращення зайвими предметами.

1.6.2 Виконувати роботи з радіо- та електротехнічним обладнанням чистими сухими руками, не відволікаючись від виконуваних операцій.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1 Загальні вимоги:

5.3 У разі нещасного випадку необхідно зберегти до прибууття комісії по розслідуванню обстановку, яка була на момент травмування, якщо це не загрожує життю чи здоров'ю інших людей і не приведе до ще тяжких наслідків.

5.4 Надання першої (долікарняної) допомоги потерпілому при ураженні електричним струмом чи травмуванні:

– якщо потерпілий дихає рідко і сутужно, або у нього відсутні ознаки життя (не прослуховується дихання, не має пульсу, розширені зінниці очей) робити штучне дихання (рот в рот) і непрямий масаж серця, викликати швидку допомогу за телефоном 9-103;


– при кровотечі – рану закрити стерильною пов'язкою і тримати в такому стані 3-5 хвилин;

– якщо кровотеча припинилася, то пов'язку закрити бинтом;

– при переломах, вивихах і т.і. – забезпечити спокійне і зручне положення ураженої частини тіла.

В.о.завідувача кафедри  Андрій КОРОТУН

УЗГОДЖЕНО:

Начальник відділу ОП  Станіслав ЄЛЬМАНОВ

Нач. юридичного відділу  Максим ДЕСІВ

Т.в.о декана ФІБЕК  Олександр МАЛІЙ

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Найбільш вірогідними аварійними ситуаціями, що можуть виникнути в лабораторіях кафедри ІБН є:

- ураження електричним струмом;
- пожежа.

5.1 Запобіжні заходи

5.1.1 Дотримання справного стану вимірювальних пристріїв, апаратури та спеціалізованих стендів, що живляться від мережі ~220V.

5.1.2 Дотримання справного стану заземлення робочих місць та приладів.

5.1.3 Дотримання порядку на всіх робочих місцях і своєчасне прибирання всіх легкозаймистих матеріалів, що безпосередньо не використовуються при виконанні робіт.

5.1.4 Наявність засобів пожежогасіння (вуглекислотних вогнегасників) та вміння ними користуватися.

5.1.5 Експлуатація обладнання та приладів у відповідності з технічною документацією.

5.2 Дії в разі виникнення аварійної ситуації

5.2.1 При виникненні пожежі діяти у відповідності з «Інструкцією з пожежної безпеки», знести рутину все лабораторне обладнання автоматом електророзривлення, використати вогнегасник. Телефони для повідомлення про пожежу: пожежно-рятувальна служба 9-101, чергову частину служби охорони 3-10.

5.2.2 При ураженні електричним струмом треба негайно звільнити потерпілого від дії струму вимкнувши спільну мережу живлення в лабораторії, надати потерпілому першу допомогу, доповісти керівників (викладачеві) про нещасний випадок.

5.2.3 При травмуванні надати потерпілому першу допомогу і повідомити керівників робіт.

– періодично, не рідше двох разів не рік перевіряти заземлення (захисне занулення) електрообладнання лабораторії;

– всі прилади, які мають клеми заземлення, повинні бути з'єднані з шиною заземлення дротами заземлення;

– всі електroz'єднання повинні мати справні контактні елементи, штепсельні вилки та розетки;

– усякі ремонти, полагодження електрообладнання необхідно виконувати електромонтеру, що обслуговує лабораторію;

– вимикання, зміна режимів роботи пристрій чи приладу, проведення вимірювань та вимикання необхідно виконувати в точній відповідності з вимогами, наведеними в технічній документації (паспорт, інструкція по експлуатації та ін.);

– працювати в лабораторії не менше ніж двом особам;

– виконувати тільки доручену роботу.

2.2 Підготовка робочого місця:

– перевірити наявність необхідного обладнання та вимірювальної апаратури;

– перевірити наявність заземлення апаратури, що живиться від мережі ~220V;

– переконатися, що робоче місце відмкнute від електричної мережі (вимірювальні прилади та спеціалізовані стendи вимкнені);

– перед виконанням лабораторної роботи отримати необхідні методички;

– знати місце розташування вимикача електромережі лабораторії та вогнегасника.

2.3 Підготовка до виконання робіт:

– вивчити інструкцію по роботі, яка буде виконуватись;

– знати порядок роботи з вимірювальними приладами (при необхідності вивчити відповідну технічну документацію);

- переконатись, що всі прилади відключенні від електромережі, а робоче місце не захаращено сторонніми предметами;
- зібрати схему, уникаючи переплетення з'єднуючих провідників, кабелів та їх натягнутого стану (готова схема повинна бути перевірена всіма студентами, що виконують роботу);
- якщо виявлена непрацездатність схеми, необхідно негайно повідомити викладача;
- доповісти викладачеві про готовність до виконання роботи;
- готова схема повинна бути перевірена викладачем.

УВАГА! Ремонт приладів та пристройів виконується тільки співробітниками кафедри, що мають відповідну кваліфікацію.

Працюючи в лабораторії, користуватися тільки тими приладами, які знаходяться на робочих місцях. Використання інших приладів без дозволу викладача забороняється.

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Загальні вимоги:

- не захаращувати робоче місце речами, які не мають відношення до роботи, що виконується;
- у випадку припинення робіт чи перерви – необхідно вимкнути з електромережі всі прилади і обладнання;
- необхідно слідкувати за тим, щоб струм, напруга, потужність та інші величини, які характеризують робочий режим не перевищували допустимих меж;
- під час виконання робіт не доторкатися до провідників та струмопровідних частин приладу чи пристроя;
- під час роботи бути уважним самому та не відвертати увагу інших;
- не допускати на робоче місце осіб, які не мають відношення до роботи;

- в разі виходу контролюваних режимів за допустимі межі, з'явлення запаху диму чи появі напруги на корпусах приладів або пристройів негайно вимкнути прилади з електромережі.

3.2 Вимоги безпеки під час виконання роботи для здобувачів освіти:

- виконувати вимоги п.3.1 цієї інструкції;
- вимкнати та вимикати електричні прилади та пристройі тільки з дозволу викладача, окрім термінового вимикання з електромережі при виникненні несправності;
- зміни в робочій схемі дозволяється робити лише після вимкнення її з мережі і тільки з дозволу викладача;
- вимикання в мережу після зміни схеми виконується з дозволу викладача, сповістивши при цьому усіх здобувачів освіти, які працюють на даному робочому місці;
- в усіх випадках виявлення несправності обладнання або вимірювальних приладів негайно доповісти викладачеві.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Вимкнути з мережі живлення схему і вимірювальні прилади та з дозволу викладача розібрати схему.

4.2 Привести в порядок робоче місце (проводники, кабелі, допоміжне обладнання та ін.).

4.3 Після закінчення всіх робіт в лабораторії вимкнути живлення всієї лабораторії та світло.

4.4 Зачинити лабораторію і здати ключі (якщо лабораторія охороняється, то запломбувати її і здати ключі черговому охоронцю під розпис).

4.5 В разі виявлення недоліків та несправності вимірювальних приладів повідомити завідувача лабораторії.